



Техническая спецификация

GAS HEATING IRON

Паяльник газовый

Описание:

Предназначен для нанесения твердых восков. Удобен для работы в любом месте, в том числе и на выезде. Легко заправляется газом бутаном (используется обычно для заправки обычных газовых зажигалок, таких как Ronson, Braun и др.) . Не изменяет цвет воска и не повреждает лаковое покрытие. Наилучший инструмент для работы с твердыми восками благодаря своей прочности, компактности и универсальности. Есть регулятор степени нагрева.

Способ применения:

Для заправки: переключатель газа должен быть в позиции OFF/выключен, паяльник должен лежать наконечником вниз. Вставьте баллон с газом в специальное отверстие на задней части паяльника, нажмите и держите до окончания заправки.

Для активации: Поверните рычажок регулировки в среднее положение и включите паяльник. Другой рукой поднесите колпачок с кремниевым камнем к отверстию в наконечнике паяльника и подожгите. Вы можете проверить включен ли паяльник визуально, глядя на отверстия в наконечнике паяльника. Во избежание ожогов будьте предельно осторожны при работе с паяльником.

Для регулировки: Для регулировки температуры используйте рычажок с надписью +/- . Не рекомендуется включать паяльник на максимальную температуру. Для расплавления твердого воска достаточно средней или низкой температуры, это зависит от качества воска и стабильности цвета.

Внимание:

Держите паяльник вдали от детей. Помните, что в паяльнике содержится огнеопасный газ под давлением. Не кладите паяльник на любую поверхность до тех пор пока он окончательно не остынет. Перед сменой наконечника или заправкой убедитесь в том, что паяльник выключен и окончательно остыл. Газовый паяльник Borma не может использоваться при комнатной температуре превышающей +50С. Обращайтесь с инструментом бережно и не разбирайте.